











1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Варианты исполнений – см. Таблица 1 на листе 2.

					ОР.0207.00.000		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 3D, столб 80х80 под бетонирование	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Степанова					1:20
Пров.		Соловьев				Лист 1	Листов 2
Т.контр.		Прудников					
Н.контр.						GARDIS	
Утв.							

Копировал Формат А2